

فرض محروس في مادة التكنولوجيا فرع : الهندسة الميكانيكية

الاسم و اللقب : القسم :

السؤال الأول :

اجب بوضع علامة (x) في المكان المناسب :

خاطئ

صحيح

☐☐

● يبدأ المسعى التكنولوجي بالتعبير عن الاحتياج و ينتهي بتلبية الاحتياج

☐

● نقوم بتمثيل المسقط العلوي فوق المسقط الأمامي حسب الطريقة الأوروبية

☐

● تصنف المؤسسات حسب النوع الى مؤسسات كبيرة و صغيرة و ذات أسهم

☐



● تتم دراسة و انجاز و مراقبة المنتج في المصلحة التجارية

☐

● الرسم التقني وسيلة اتصال جميع العاملين في مجال التجارة العالمية

السؤال الثاني : أتمم الجدول التالي


المقياس	نوع المقياس	البعد الحقيقي	البعد المرسوم
1:5		10	50
		500	
2:1		100	

السؤال الثالث : ضع الحرف المناسب في المكان المناسب لتحصل على توزيع المساقط الصحيحPièce C


vue de face




A




B








C



D



السؤال الرابع : اعتمادا على منظور القطعة اتمم رسم المساقط



2024-2023

المدة : 1 ساعة

التصحيح النموذجي

ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم – تاجنانت-

المستوى : جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

فرض محروس في مادة التكنولوجيا فرع : الهندسة الميكانيكية

الاسم و اللقب : القسم :

السؤال الأول :

اجب بوضع علامة (x) في المكان المناسب :

خاطئ


صحيح

- مراحل المسعى التكنولوجي هي : فرضية و تجربة و ملاحظة ثم استنتاج ☐ صحيح ☒ خاطئ
- نقوم بتمثيل المسقط الجانبي الأيمن على يمين المسقط الأمامي حسب الطريقة الأوروبية ☐ صحيح ☒ خاطئ
- تصنف المؤسسات حسب الحجم الى مؤسسات كبيرة و صغيرة و ذات أسهم ☐ صحيح ☒ خاطئ
- تتم دراسة و انجاز و مراقبة المنتج في المصلحة التقنية ☐ صحيح ☒ خاطئ
- الرسم التقني وسيلة اتصال عالمية بين ميع العاملين في مجال الصناعة و الانتاج ☐ صحيح ☒ خاطئ

السؤال الثاني : أتمم الجدول التالي



المقياس	نوع المقياس	البعد الحقيقي	البعد المرسوم
5 : 1	تكبير	10	50
1 : 1	حقيقي	50	50
1 : 2	تصغير	100	50

السؤال الثالث : ضع الحرف المناسب في المكان المناسب لتحصل على توزيع المساقط الصحيح



A

A



D



C

vue de face



السؤال الرابع : اعتمادا على منظور القطعة اتمم رسم المساقط

